




Sélectionner la face supérieure de la pièce

1




Fichier
Export to DXF or STL

2




3




4

Choisir Polylines



5

Enregistrer le
fichier en .dxf



6

Exportation
réussie

